



INVENTERINGSFORMULÄR

Inventeringsdatum: 090518

Diarienum: 2009-234/

Närvarande: CNA Göran Jämsstö - r

Fastighetsbeteckning: Eneholm 1:58

Adress: Persabuckavägen 300-35

Ägare: Göran Jämsstö

Telefon ägare:

Permanentbostad Fritidsbostad ca 10 veckor/år Annat

INSTALLATIONER

Vatten indraget i huset: Ja Nej

Tillgång till vatten: Enbart sommarvatten Vatten året om

Typ av toalett: WC Separett Utedass Mulltoa

Anläggningstyp: Avlopp från BDT Avlopp från WC

Anläggningsår: Tillstånd från MN: Nej Ja År: 04

Slamavskiljare: 1-kammarbrunn 2-kammarbrunn 3-kammarbrunn Volym: _____ m³

Ingen slamavskiljare T-rör finns

Sluten tank Volym: _____ m³

Efterbehandling: Stenkista Sjunkbrunn Infiltration Markbädd

Ingen Vet ej/oklart Area: ~~25~~ 39 m²

Annan:

VATTENTILLGÅNG

Kommunalt dricksvatten Egen dricksvattenbrunn Gemensam vattentäkt

Borrad Grävd Djup: _____ m

Avstånd till avloppsanläggningens slamavskiljare: _____ m

utsläppspunkt: _____ m

Lutning på marken mot
dricksvattenbrunn:

Ja _____ m Nej

Andra dricks- Fastighet: _____ Avstånd: _____ m B G

vattenbrunnar Fastighet: _____ Avstånd: _____ m B G

i närheten: Fastighet: _____ Avstånd: _____ m B G

TERRÄNGENS UTFORMNING

Lutning mot vattendrag/sjö: Nej Ja

Övriga noteringar: Möjligast 20m

TECKEN PÅ DÅLIG FUNKTION/OLÄGENHET/SKADA PÅ MILJÖN

Lukt: _____

Synligt: _____

Annat: Kunde inte se några utlopp i infiltrationbrunn.
vatten nivå ok

ÅTGÄRDSPRIORITERING

Bör åtgärdas

OK

För övriga upplysningar eller frågor kontakta Christer Florén, avloppsinventerare, på telefon 0709-95 86 51 eller

Elin Bremberg, projektledare, telefon 0456-816 783

Johanna Randsalu, projektledare, telefon 0456-816 780