



INVENTERINGSFORMULÄR

Inventeringsdatum: 09-02-05

Diariernr: 2009-0227  
 Närvarande: *JK*  
 Fastighetsbeteckning: Vekerum 8:23  
 Adress: Vekerums Stationsv. 1  
 Ägare: Bror Karl-Erik Karlsgård  
 Telefon ägare:  
 Permanentbostad  Fritidsbostad  ca \_\_\_\_\_ veckor/år Annat  *EP*

INSTALLATIONER

Vatten indraget i huset: Ja  Nej   
 Tillgång till vatten: Enbart sommarvatten  Vatten året om   
 Typ av toalett: WC  Separett  Utedass  Mulltoa   
 Anläggningstyp: Avlopp från BDT  Avlopp från WC   
 Anläggningsår: \_\_\_\_\_ Tillstånd från MN: Nej  Ja  År: \_\_\_\_\_  
 Slamavskiljare: 1-kammarbrunn  2-kammarbrunn  3-kammarbrunn  Volym: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
 Ingen slamavskiljare  T-rör finns   
 Sluten tank  Volym: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>  
 Efterbehandling: Stenkista  Sjunkbrunn  Infiltration  Markbädd   
 Ingen  Vet ej/oklart  Area: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>  
 Annan: Åkerstenkista

VATTENTILLGÅNG

Kommunalt dricksvatten  Egen dricksvattenbrunn  Gemensam vattentäkt   
 Borrat  Grävd  Djup: 66 m  
 Avstånd till avloppsanläggningens slamavskiljare: \_\_\_\_\_ m  
 utsläppspunkt: \_\_\_\_\_ m  
 Lutning på marken mot dricksvattenbrunn: Ja  \_\_\_\_\_ m Nej   
 Andra dricks- Fastighet: \_\_\_\_\_ Avstånd: \_\_\_\_\_ m B  G   
 vattenbrunnar Fastighet: \_\_\_\_\_ Avstånd: \_\_\_\_\_ m B  G   
 i närheten: Fastighet: \_\_\_\_\_ Avstånd: \_\_\_\_\_ m B  G

TERRÄNGENS UTFORMNING

Lutning mot vattendrag/sjö: Nej  Ja  \_\_\_\_\_  
 Övriga noteringar: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

TECKEN PÅ DÅLIG FUNKTION/OLÄGENHET/SKADA PÅ MILJÖN

Lukt: \_\_\_\_\_  
 Synligt: \_\_\_\_\_  
 Annat: \_\_\_\_\_

ÅTGÄRDSPRIORITERING

Bör åtgärdas  OK

För övriga upplysningar eller frågor kontakta Christer Florén, avloppsinventerare, på telefon 0709-95 86 51 eller  
 Elin Bremberg, projektledare, telefon 0456-816 783.  
 Johanna Randsalu, projektledare, telefon 0456-816 780